
P
W
Q_H
3
4
Q_H
s=const
5
2
Q_L
s=const
1
TDC
BDC
v


T
Q_H
P=const
4
3
v=const
2
5
1
v=const
Q_L
s