
$h^* = h_a + \gamma h_w$
$\varphi = 1.0$
φ
P_{sat}
P_w
T_{DP}
T_{WB}
γ
T_{DB}
Vapour Pressure
Humidity Ratio
Dry Bulb Temperature