
$\bar{q} = \bar{h}_f^o$
$O_2(g)$
$H_2(g)$
1 atm
H_2O (liq)
Q
25 °C
25 °C