
$\bar{q} = \bar{h}_f^o$
C (s)
O_2 (g)
1 atm
CO_2 (g)
Q
25 °C
25 °C